

## **Nieprawidłowości przy nadzorze budowlanym**

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 18 delegatur Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Negatywnie oceniła pracę ośmiu z nich, w tym ośrodka warszawskiego - czytamy w Życiu Warszawy.

Najcięższy zarzut dotyczy nierzetelnego dopuszczenia do użytkowania Złotych Tarasów w lutym 2007 r.

„PINB, zamiast zbadać prawidłowość zastosowanych na budowie materiałów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, ograniczył się jedynie do wpisania do protokołu kontroli treści oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego” - wyjaśnia na łamach gazety rzecznik NIK Błażej Torański.

Według ŻW, dzięki temu skrócona została o kilka tygodni procedura wydawania pozwolenia na użytkowanie kompleksu. W tym czasie inwestor obiektu i najemcy lokali liczyli już milionowe straty z powodu kolejnych opóźnień otwarcia Złotych Tarasów.