

Wyniki kontroli z 2007 roku

System kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz postępowania administracyjne w tym zakresie tworzy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Jednak w przypadku wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim (z oznakowaniem CE) funkcjonowanie systemu kontroli monitoruje Prezes [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów](#) (UOKiK).

Kontrola rynku wyrobów budowlanych zwykle obejmuje sprawdzenie oznakowania wszystkich kontrolowanych wyrobów, dokumentacji i badania wyrobu. Urząd przygotowuje plan kontroli, jednak kontrole zgodne z nim dotychczas stanowiły ok. 70% łącznej liczby kontroli. Pozostałe 30 % przeznaczano na zrealizowanie kontroli pozaplanowych (tzw. doraźnych).

I tak w 2007 roku zaplanowano dokonanie 1170 kontroli u podmiotów, w tym 252 u producentów oraz 918 u sprzedawców oraz skontrolowanie 3510 wyrobów budowlanych, w tym 891 wyrobów oznakowanych CE. W rzeczywistości przeprowadzono 1761 kontroli wyrobów budowlanych (561 u producentów, 1189 u sprzedawców, 11 u podmiotów określonych jako „inny”), 4578 wyrobów budowlanych (1046 u producentów, 3527 u sprzedawców).

Stwierdzone nieprawidłowości

Na 4578 wyrobów budowlanych skontrolowanych w roku 2007, różnego typu nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono u 1505 wyrobów, tj. u 33% wszystkich wyrobów objętych kontrolami.

Zastrzeżenia organów nadzoru budowlanego dotyczyły:

- 1246 wyrobów podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym na 2966 skontrolowanych (42%),
- 255 wyrobów oznakowanych CE na 15941 skontrolowanych (16%),
- 4 wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania na 21 skontrolowanych wyrobów (19%).

Na 4447 kontroli w zakresie oznakowania, nieprawidłowości stwierdzono u 1399 wyrobów (31%). **Dotyczyły one:**

- braku wymaganego oznakowania (501),

- nielegalnego oznakowania (94),
- niewłaściwego oznakowania, np. wzór, sposób umieszczenia znaku (89),
- braku dołączenia wymaganej informacji do wyrobu (364),
- niewłaściwej, niepełnej informacji dołączonej do wyrobu, np. błędna, niekompletna informacja (974).

Kontrolami dokumentów/dokumentacji objęto 1241 wyrobów.

Stwierdzone nieprawidłowości u 346 wyrobów (28%) dotyczyły:

- braku deklaracji zgodności (208),
- niewłaściwej deklaracji zgodności, niezgodnej ze wzorem itp. (303),
- braku specyfikacji technicznej lub wskazanie niewłaściwej, nieważnej specyfikacji technicznej (361),
- niedokonania właściwej oceny zgodności (260),
- braku wymaganego certyfikatu zgodności (22),
- braku wymaganego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji (34),
- nieprawidłowości dotyczących dokumentacji wyrobów (129)

Wykonano także badania 10 wyrobów, 5 z nich nie posiadało deklarowanych właściwości użytkowych.

W toku prowadzonych kontroli wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego, wydali ogółem 1308 orzeczeń administracyjnych. Istotną część stwierdzonych nieprawidłowości producenci lub ich upoważnieni przedstawiciele usunęli dobrowolnie podczas trwania kontroli lub w krótkim okresie czasu po jej zakończeniu, przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

W rezultacie działań kontrolnych wzrosła liczba wyrobów budowlanych, podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, umieszczonych w [Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych](#). Wyroby trafiły na listę z zaznaczoną decyzją urzędu, którą producenci muszą wypełnić. I tak wpisane są następujące kody decyzji:

- "1" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy)
- "2" - zakaz obrotu określoną partią wyrobu budowlanego (art. 30 ust. 2 ustawy)

- **"3"** - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy)
- **"4"** - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 2 ustawy)
- **"5"** - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy) wraz z obowiązkiem producenta odkupienia wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31 ust. 5 ustawy)
- **"6"** - nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 6 ustawy)

Na podst. www.gunb.gov.pl